



INFORME DE INFRAESTRUCTURA

Departamento de Salud de Cerro Navia

Informe de Infraestructura Departamento de Salud

Desde el departamento de Salud sabemos lo delicado y significativo que significa nuestra área para la comunidad, por muchos años la infraestructura comunal ha estado en un deterioro significativo, sin embargo, tras la llegada de este gobierno comunal una de las tantas tareas pendientes encomendadas por nuestro alcalde Mauro Tamayo Rozas, es el mejoramiento de la infraestructura y la reparación de esta.

Los recursos en materia de salud siempre son insuficientes, sin embargo, el uso adecuado y responsable de estos, nos permite compartir con ustedes algunos de los trabajos que se han realizado y cuales tenemos proyectados para su realización.

TECHO SECTOR ROJO CESFAM ALBERTZ

Detalles Generales

Cambio de cubierta sector rojo, instalación de cerchas, terciado estructural y zinc.

• Equipo Ejecutor:

Departamento de Salud.





CERRO NAVIA JOVEN

Detalles Generales

Pintura interior de las dependencias utilizadas en sede de la fundación por programas de salud.

- **Equipo Ejecutor:** Departamento de Salud.



CESFAM LO AMOR ILUMINACIÓN

Detalles Generales

Cambio de iluminación por equipos nuevos, en diversos puntos del centro de salud.

- **Equipo Ejecutor:** Departamento de Salud.



CESFAM ALBERTZ REPARACIONES

Detalles Generales

Reparación de cañería, sector baños para usuarios del centro de salud.

- **Equipo Ejecutor:** Departamento de Salud.



MÉDICO EN TU BARRIO U.V 9

Detalles Generales

Remodelación y habilitación de box de atención para pacientes en sede vecinal N°9 para nuevo punto del programa de Médico en tu Barrio.

- **Equipo Ejecutor:** Departamento de Salud.



CESFAM ALBERTZ TECHOS

Detalles Generales

Cambio de cubierta techo deterioro y filtraciones importantes de aguas lluvias en sector dental, del centro de salud.

- **Equipo Ejecutor:** Departamento de Salud.



CESFAM ALBERTZ REPARACIONES BOX

Detalles Generales

Reacondicionamiento para sala de toma de ecografías.

- **Equipo Ejecutor:** Departamento de Salud.



CESFAM ALBERTZ SEGURIDAD

Detalles Generales

Instalación de protecciones metálicas para sala de estimulación.

- **Equipo Ejecutor:** Departamento de Salud.



DEPARTAMENTO DE SALUD

Detalles Generales

Retiro de asbesto y cambio total de la cubierta techo por terciado estructural y zinc.

- **Equipo Ejecutor:** Departamento de Salud y Empresa externa para el retiro del material contaminante.



MÉDICO EN TU BARRIO U.V 11

Detalles Generales

Remodelación y habilitación de box de atención para pacientes en sede vecinal N°11 para nuevo punto del programa de Médico en tu Barrio.

- **Equipo Ejecutor:** Departamento de Salud.



CENTRO PAI

Detalles Generales

Retiro de asbesto y cambio total de la cubierta techo del centro.

- **Equipo Ejecutor:** Departamento de Salud y Empresa externa para el retiro del material contaminante..



SECTOR SCHWARZENBERG

Detalles Generales

Retiro de asbesto y cambio total de la cubierta techo del centro.

• **Equipo Ejecutor:** Departamento de Salud y Empresa externa para el retiro del material contaminante..



CESFAM CERRO NAVIA SANITARIO

Detalles Generales

Reparación y cambio de artefactos sanitarios baños por equipo nuevos.

- **Equipo Ejecutor:** Departamento de Salud.



MÉDICO EN TU BARRIO U.V 8

Detalles Generales

Pintura de fachada total de la sede vecinal U.V N°8 donde funciona el programa Médico en tu Barrio.

- **Equipo Ejecutor:** Departamento de Salud.

