



INFORME DE INFRAESTRUCTURA
Corporación de Salud de Cerro Navia

Informe de Infraestructura Corporación de Salud Mes de Agosto

Estimado Concejo Municipal de Cerro Navia, desde la Corporación de Salud sabemos lo delicado y significativo que significa nuestra área para la comunidad, por muchos años la infraestructura comunal ha estado en un deterioro significativo, sin embargo, tras la llegada de este gobierno comunal una de las tantas tareas pendientes encomendadas por nuestro alcalde Mauro Tamayo Rozas, es el mejoramiento de la infraestructura y la reparación de esta.

Los recursos en materia de salud siempre son insuficientes, sin embargo, el uso adecuado y responsable de estos, nos permite compartir con ustedes algunos de los trabajos que se han realizado y cuales tenemos proyectados para su realización.

Cambio Iluminación Cerro Navia

Detalles Generales

Cambio del 90% de luminarias del Cefam Cerro Navia, renovando la iluminación por un producto más económico que permite disminuir el consumo de energía y entrega mejor calidad de iluminación

- **Ejecuta:** Equipo de Servicios Generales de CORMUCENA
- **Plazo de Ejecución:** Mes Agosto



Cambio Iluminación Schwarzenberg

Detalles Generales

Cambio total de luminarias del centro, renovando la iluminación por un producto más económico que permite disminuir el consumo de energía y entrega mejor calidad de iluminación

- **Ejecuta:** Equipo de Servicios Generales de CORMUCENA
- **Plazo de Ejecución:** Mes de Agosto




Mejoramiento Cubierta Techo Carpa Cesfam Lo Amor

Detalles Generales

Mejoramiento cubierta techo carpa de vacunación Cesfam Lo Amor, se instaló una estructura de super estructura de metalcom para sostener una plancha de OSB y el fieltro asfáltico luego de la carpa. Esto permite aislar la condensación del exterior y evitar filtraciones

- **Ejecuta:** Equipo de Servicios Generales de CORMUCENA
- **Plazo de Ejecución:** Mes de Agosto





Instalación Luminaria Carpa Cesfam Lo Amor

Detalles Generales

Instalación de red de luminaria y enchufes para el servicio que se desempeña en las carpas del Cesfam Lo Amor

- **Ejecuta:** Equipo de Servicios Generales de CORMUCENA
- **Plazo de Ejecución:** Mes de Agosto



Cambio Ceramica Podología Schwarzenberg

Detalles Generales

Cambio de piso cerámico para la sala de podología del centro, la cual se encontraba en mal estado

- **Ejecuta:** Equipo de Servicios Generales de CORMUCENA
- **Plazo de Ejecución:** Mes de Agosto





Terminaciones Cubierta Externa Sector Dental Cesfam Cerro Navia

Detalles Generales

Cierre de la cubierta perimetral externa del servicio dental del sector Cerro Navia, instalación de planchas de OSB y pintura exterior.

- **Ejecuta:** Equipo de Servicios Generales de CORMUCENA
- **Plazo de Ejecución:** Mes de Agosto





Reparación Sala de Estimulación Cesfam Cerro Navia

Detalles Generales

Mejoramiento y reparaciones requeridas por la SEREMI de Salud, las cuales consistieron en revestimiento de muro, cambio de luminaria, cambio de llaves de grifería, lavamanos, cielo y pintura de muros.

- **Ejecuta:** Equipo de Servicios Generales de CORMUCENA
- **Plazo de Ejecución:** Mes de Agosto




Reparación Tablero Eléctrico E Iluminación Ñancu 1854

Detalles Generales

Reparación de tablero eléctrico y cambio de luminarias de la sede del programa Médico en tu Barrio.

- **Ejecuta:** Equipo de Servicios Generales de CORMUCENA
- **Plazo de Ejecución:** Mes de Agosto




Mantenimiento Sillones Dentales Cesfam Albertz

Detalles Generales

Instalación de techo en el sector de dental del Cesfam Cerro Navia, ya que cubierta existente presentaba filtraciones importantes que impedían la atención de salud en periodo de lluvias.

- **Ejecuta:** Equipo de Servicios Generales de CORMUCENA
- **Plazo de Ejecución:** Mes de Agosto





Reparación Baño Funcionarios/as Farmacia Popular

Detalles Generales

Reparación de fuga de agua en WC en baño Farmacia Popular.

- **Ejecuta:** Equipo de Servicios Generales de CORMUCENA
- **Plazo de Ejecución:** Mes de Agosto



Retiro de Escombros Cesfam Cerro Navia

Detalles Generales

Retiro de escombros y materiales en desuso del centro de salud, por parte del DIMAO

- **Ejecuta:** DIMAO Municipalidad de Cerro Navia
- **Plazo de Ejecución:** Mes de Agosto



Radier Caseta de Guardias Cecosf Los Lagos

Detalles Generales

Construcción de radier para la instalación de la caseta para los guardias del centro.

- **Ejecuta:** Equipo de Servicios Generales de CORMUCENA
- **Plazo de Ejecución:** Mes de Agosto



Reparación Eléctrica Sede Plan 80

Detalles Generales

Reparación sistema eléctrico sede Plan 80, cambio cableado y enchufes

- **Ejecuta:** Equipo de Servicios Generales de CORMUCENA
- **Plazo de Ejecución:** Mes de Agosto



Reparación Sala de Estimulación Por Incendio Cesfam Lo Amor

Detalles Generales

Tras un incendio en el exterior del centro de salud se vio afectada la sala de estimulación, por lo cual se reparó cielo, pintura de muros, cambio de ventana, revisión y reparación de sistema eléctrico y cajas de enchufes.

- **Ejecuta:** DIMAO Municipalidad de Cerro Navia
- **Plazo de Ejecución:** Mes de Agosto




Cambio de Luminaria Pasillo Interior Cesfam Lo Amor

Detalles Generales

Cambio de equipos de luminaria fluorescente por equipos led, para punto del centro.

- **Ejecuta:** Equipo de Servicios Generales de CORMUCENA
- **Plazo de Ejecución:** Mes de Agosto



Reparación de Canaleta Para Agua Lluvia

Detalles Generales

Limpieza y mantenimiento de canales recolectores de aguas lluvias

- **Ejecuta:** Equipo de Servicios Generales de CORMUCENA
- **Plazo de Ejecución:** Mes de Agosto




Caja Eléctrica

Detalles Generales

Instalación de caja eléctrica con automáticos diferenciales, para compresores eléctricos y para los sillones dentales del Cefam Albertz.

- **Ejecuta:** Equipo de Servicios Generales de CORMUCENA
- **Plazo de Ejecución:** Mes de Agosto



Reparación de Techumbre Sector RRHH CORMUCENA

Detalles Generales

Reparación de techumbre, instalación de planchas de OSB, fieltro asfáltico y planchas de zinc, con el fin de cerrar el entretecho y evitar filtraciones de aguas lluvias.

- **Ejecuta:** Equipo de Servicios Generales de CORMUCENA
- **Plazo de Ejecución:** Mes de Agosto



Remodelación De Espacio Para El Personal de Aseo CORMUCENA

Detalles Generales

Remodelación de espacio para el personal de aseo, revestimiento de muros, pintura, cambio de cerámica y reparaciones varias.

- **Ejecuta:** Equipo de Servicios Generales de CORMUCENA
- **Plazo de Ejecución:** Mes de Agosto



Limpeza Aireadores Cesfam Lo Amor

Detalles Generales

Limpeza de aireadores en box de vacunación del centro, reparación de puerta mueble entre otros.

- **Ejecuta:** Equipo de Servicios Generales de CORMUCENA
- **Plazo de Ejecución:** Mes de Agosto



Calibración de Pesas Pediátricas

Detalles Generales

Calibración de pesas pediátricas del Cesfam Albertz

- **Ejecuta:** Equipo de Servicios Generales de CORMUCENA
- **Plazo de Ejecución:** Mes de Agosto



Mantenimiento Equipos Dentales Cesfam Steeger

Detalles Generales

Mantenición de equipos dentales de sillones, limpieza de filtros eyectores de saliva, arreglo de lámpara y limpieza del dicroico.

- **Ejecuta:** Equipo de Servicios Generales de CORMUCENA
- **Plazo de Ejecución:** Mes de Agosto



Destape Alcantarillado Cesfam Cerro Navia

Detalles Generales

Limpieza y destape de alcantarillado del centro de Salud

- **Ejecuta:** Empresa Externa
- **Plazo de Ejecución:** Mes de Agosto

