



INFORME DE INFRAESTRUCTURA

Departamento de Salud de Cerro Navia

Informe de Infraestructura Departamento de Salud Mes de Mayo

Estimado Concejo Municipal de Cerro Navia, desde la Corporación de Salud sabemos lo delicado y significativo que significa nuestra área para la comunidad, por muchos años la infraestructura comunal ha estado en un deterioro significativo, sin embargo, tras la llegada de este gobierno comunal una de las tantas tareas pendientes encomendadas por nuestro alcalde Mauro Tamayo Rozas, es el mejoramiento de la infraestructura y la reparación de esta.

Los recursos en materia de salud siempre son insuficientes, sin embargo, el uso adecuado y responsable de estos, nos permite compartir con ustedes algunos de los trabajos que se han realizado y cuales tenemos proyectados para su realización.

1. REPARACIÓN CANALETA AGUA LLUVIA CESFAM LO AMOR

Detalles Generales

Reparación de canales agua lluvia, se le aplica capa protectora de igol denso.

- **Ejecuta:** Departamento de Salud.
- **Plazo de Ejecución:** Mayo



2. REPARACIÓN CESFAM DR. ALBERTZ

Detalles Generales

Cambio de tazas wc en mal estado, por tazas nuevas en el baño público de mujeres, se cambia 5 tazas.

- **Ejecuta:** Departamento de Salud.
- **Plazo de Ejecución:** Mayo.



3. ÁREA DENTAL CESFAM CERRO NAVIA

Detalles Generales

Cambio de correa a compresor de área de dental, quedando operativo.

- **Ejecuta:** Técnico externo.
- **Plazo de Ejecución:** Mayo.



4. VENTANA CESFAM DR. ALBERTZ

Detalles Generales

Se retira marco de ventana del contenedor en el área de podología para la instalación de vidrio nuevo.

- **Ejecuta:** Departamento de Salud.
- **Plazo de Ejecución:** Mayo.



5. DESAGÜE SAPU DR. ALBERTZ

Detalles Generales

Cambio de desagüe tapado por uno nuevo, quedando operativo.

- **Ejecuta:** Departamento de Salud.
- **Plazo de Ejecución:** Mayo.



6. BAÑO PÚBLICO CESFAM DR. ALBERTZ

Detalles Generales

Cambio de válvulas de admisión en baños públicos hombre, en cesfam Albertz

- **Ejecuta:** Departamento de Salud.
- **Plazo de Ejecución:** Mayo.



7. REPARACIONES SCHWARZENBERG

Detalles Generales

Reparación de pasillo por desnivel, ejecución de nueva vereda para adulto/a mayor.

- **Ejecuta:** Departamento de Salud.
- **Plazo de Ejecución:** Mayo.



8. CAÑERÍA GAS CESFAM DR. ALBERTZ

Detalles Generales

Reparación de cañería de gas, se repara filtración de gas.

- **Ejecuta:** Departamento de Salud.
- **Plazo de Ejecución:** Mayo.



9. DENTAL CESFAM DR. STEEGER

Detalles Generales

Reparación de foco dental, cable cortado.

- **Ejecuta:** Departamento de Salud.
- **Plazo de Ejecución:** Mayo.



10. TECHO CESFAM CERRO NAVIA

Detalles Generales

Reparación de techo por filtración de agua lluvia en farmacia del Cesfam Cerro Navia.

- **Ejecuta:** Departamento de Salud.
- **Plazo de Ejecución:** Mayo.



11. REPARACIONES CESFAM DR. ALBERTZ

Detalles Generales

Cambio de vidrios en Cesfam Albertz.

- **Ejecuta:** Departamento de Salud.
- **Plazo de Ejecución:** Mayo.



12. PUERTA EMERGENCIA CESFAM DR. STEEGER

Detalles Generales

Reparación puertas emergencia Cesfam Steeger.

- **Ejecuta:** Departamento de Salud.
- **Plazo de Ejecución:** Mayo.



13. CARPA CESFAM DR. STEEGER

Detalles Generales

Instalación de cierre perimetral de carpa Cesfam Steeger.

- **Ejecuta:** Departamento de Salud.
- **Plazo de Ejecución:** Mayo.



14. RAYOS X DR. STEEGER

Detalles Generales

Instalación de iluminación en sala de rayos X del Cesfam Steeger.

- **Ejecuta:** Departamento de Salud.
- **Plazo de Ejecución:** Mayo.




15. FARMACIA DR. STEEGER

Detalles Generales

Reparación de chapa de la farmacia Cesfam Albertz.

- **Ejecuta:** Departamento de Salud.
- **Plazo de Ejecución:** Mayo.



16. REPARACIÓN ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Detalles Generales

Reparación de baño, fluxómetro en mal estado, se cambia por uno nuevo.

- **Ejecuta:** Departamento de Salud.
- **Plazo de Ejecución:** Mayo.



17. MATRIZ DE AGUA CESFAM DR. ALBERTZ

Detalles Generales

Reparación de matriz de agua en sala espera podología.

- **Ejecuta:** Departamento de Salud.
- **Plazo de Ejecución:** Mayo.



17. CAÑERÍA AGUA CESFAM CERRO NAVIA

Detalles Generales

Reparación de cañería de agua en pvc, se procede a cortar el agua de todo el suministro del Cesfam para poder abordar esta reparación. Desde el sábado 13 de mayo desde las 11:00 pm hasta el día 14 mayo hasta las 4:00 am.

- **Ejecuta:** EMPRESA EXTERNA.
- **Plazo de Ejecución:** Mayo.



17. CASETA GUARDIAS

Detalles Generales

Se procede a revisar todas las casetas de guardias de la red de salud. Se reparan todos los enchufes en mal estado.

- **Ejecuta:** Departamento de Salud.
- **Plazo de Ejecución:** Mayo.

