



INFORME DE INFRAESTRUCTURA

Salud Cerro Navia

Informe de Infraestructura

La Dirección de Servicios Traspasados junto a la Dirección de Salud, tiene dentro del abanico de tareas la responsabilidad del mejoramiento de la infraestructura y la reparación de los centros y dispositivos de salud.

Estamos realizando los ajustes necesarios para relevar el programa de mantenimiento y reparación de infraestructura, la cual presentan un deterioro significativo, particularmente en dos nuestros centros de salud de la red municipal.

Los recursos en materia de salud siempre son insuficientes, sin embargo, el uso adecuado y responsable de estos, nos permite compartir con ustedes algunos de los trabajos que se han realizado.

CESFAM DR. ALBERTZ

- Ampliación de box enfermero en sector verde.



- **Pintura de fachada en sector verde.**




- **Reparación de cielo e instalación de lavamanos, en sala de nutricionista sector verde**



- **Cambio de puerta acceso a sala de estimulación.**



- **Cambio de puerta sala de esterilización.**




- **Construcción de sala de recepción de insumos para sala de esterilización.**




- **Construcción de futura sala de bombas.**



- Refuerzo de protección de seguridad sector de podología.



- Refuerzo de protecciones en cirugía menor y curaciones.



- **Instalación de cámaras de seguridad.**



- **Instalación de refuerzo de seguridad perímetro centro de salud.**





- **Retiro de sellos antiguos y aplicación de sellos nuevos.**




- **Retiro de urinario en mal estado en baño público de hombres.**



- Construcción de tabique, habilitación de lavamanos, instalación de guardapolvos, cornisas, aplicación de pintura blanca en muros y cielo, en sala de toma de presión.




- Reparación de filtración de agua.





- Limpieza y mantención de canaletas.



- **Luminaria en centro de salud.**





- **Instalación de botones de pánico.**



SAPU LUIS CHAVARRÍA

- Cambio portón eléctrico.



- **Luminarias baños usuarias y usuarios.**



- **Cambio de camillas.**



- **Calefacción.**



- **Mejoramiento en sala de procedimientos.**



- **Cambio de cortinas.**



- **Mejoramiento en cielo de Sapu.**



- **Mejoramiento en ventanas de los box de procedimientos.**



- **Sellado de perforación, limpieza y mantención de canal.**



- **Reparación de filtración de agua.**



- **Cambio de pedestal quebrado e instalación de lavamanos.**



CESFAM DR. STEEGER

- Reposición del portón, entrada vehicular.




- **Reparación puerta principal, acceso SOME.**



CESFAM LO AMOR

- Reparación cielo falso baño público mujeres.



SCHWARZENBERG

- Cambio de vidrio quebrado en box UAPO.



- Limpieza, mantención de techo y canaletas.




PAI - COSAM


- Reemplazo de vidrio quebrado.



- Cambio de plancha en cielo.



- **Cambio planchas de zinc, limpieza, mantención y parchado de canales con perforaciones.**



ADMINISTRACIÓN CENTRAL

- Trabajos en futura Droguería Comunal.



U.V. 19, SEDE VECINAL SARA GAJARDO

- Instalación de canaletas plasticas blancas, limpieza y mantención en techumbre.



U.V. 14, POBLACIÓN INTENDENTE SAAVEDRA

- Cambio de sello por fuga en wc.



U.V. 37, VILLA LOMAS DE PRADO

- Modificación de sifón, mantención y limpieza.



U.V. 26, MONTIJO SUR

- Arreglo de techo, instalación de planchas de osb, papel fieltro y planchas de zinc.



U.V. 13, HERMINDA DE LA VICTORIA

- Remodelación completa baño de la unidad vecinal.

